

BM827s Multimetr TRMS, Temp, dual LCD, USB Brymen

Cena: 690.00 zł

BM827s Multimetr TRMS, Temp, dual LCD, USB Brymen

Kod produktu: 009607

Producent: BRYMEN

Miernik BM 827(s) oferuje wiele funkcji, ??cznie z pomiarem przewodno?ci (nS) i jednokana?owym pomiarem temperatury. Natomiast nie posiada funkcji AutoCheck™, pomiaru t?umienia (dBm) i **mierzy rzeczywist? warto?? skuteczn? (True RMS) tylko dla sk?adowej AC.**

Miernik BM827 posiada podwójny wy?wietlacz LCD ze zliczaniem do 9999 max lub 6000 max - w zale?no?ci od funkcji pomiarowej oraz 41-segmentowy bargraf analogowy. Zastosowane algorytmy umo?liwiaj? uzyskanie ciekawych zestawie? odczytu mierzonych wielko?ci.

Obudowa wykonana jest z elastycznego i trudno zapalnego materia?u.

Uniwersalna podstawka pozwala na stabilne postawienie przyrz?du lub wygodne jego powieszenie.

CECHY KONSTRUKCYJNE I U?YTKOWE:

- Automatyczna/r?czna zmiana zakresów pomiarowych
- TrueRMS - Pomiar rzeczywistej warto?ci skutecznej
- Pomiar temperatury jednokana?owy
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wy?wietlaczu
- Hz - Mo?liwo?? szybkiego przej?cia do pomiaru cz?stotliwo?ci podczas pomiaru pr?du lub napi?cia
- RELATIVE ZERO - pomiar ró?nicowy wzgl?dem mierzonej warto?ci

- Rejestracja warto?ci MIN/MAX
- CREST: rejestracja warto?ci szczytowych MAX, MIN i MAX-MIN impulsów
- EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napi?cia)
- Komunikacja z komputerem PC za pomoc? interfejsu USB
- Sygnalizacja nieprawid?owych po??cze?
- Podwójny, pod?wietlany LCD z 41- segmentowym bargrafem analogowym
- Dwie osobne funkcje napi?? AC/DC: mV (do 600mV) i V (do 1000V)
- Szybkie próbkowanie: LCD 5 x/s, bargraf analogowy 60 x/s
- Pomiar konduktancji (nS) - wirtualne rozszerzenie pomiaru rezystancji do G? pozwalaj?ce mierzy? up?ywno?ci
- Pomiar pojemno?ci a? do 25mF
- Bezpo?rednie przej?cie do pomiaru Hz podczas pomiaru ACV i ACA ? - pomiar ró?nicowy
- Inteligentne autowy??czanie (po 30 minutach)
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Uniwersalna podstawka mog?ca s?u?y? do postawienia lub do zawieszenia przyrz?du
- Warunki pracy: 0°C÷45°C; wilgotno?? wzgl?dna RH<80% do temp.31°C spadaj?ca liniowo do 50% dla temp.45°C
- Warunki przechowywania: -20°C÷60°C, wilgotno?? wzgl?dna RH<80%
- Wymiary / waga: 103 x 64,5 x 208mm (szer x g? x wys) / 635g (z bateri? i holsterem)

Akcesoria:

- komplet przewodów pomiarowych
- holster ochronny

- 1 bateria 9V 6F22
- instrukcja obs?ugi